



UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

Odpowiedzi na pytania – seria 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - Etap I modernizacji holu głównego i przyziemia w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, znak sprawy: ZP-29/09/2016/272/W/TL

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami), dalej "ustawa" lub „uPzp” w związku z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego od Wykonawcy, poniżej zamieszczamy treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie SIWZ wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego.

Pytanie 1

W przedmiarze poz. 40 i poz. 47 podano "Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki m2 150x75 cm układane na klej metodą kombinowaną (płytki: DWELL GRADINO 30x60)" proszę o weryfikację o które płytki chodzi w pozycjach? Płytki Atlas Concorde dwell of white matt 150 x 75czy DWELL GRADINO 30x60

Odpowiedź:

Podstawową płytką (serią) jest płytka atlas concorde 150x75 dwell off white lub równoważna. Nazwą własną stopnicy (w tym przypadku w serii dwell of white) jest: DWELL GRADINO* 30x60 lub równoważną.

**gradino - stopnica*

Pytanie 2

Prosimy o rysunek zabudowy całoszklanej systemowej.

Odpowiedź:

Zabudowa całoszklana zgodnie z projektem jest rozwiązaniem systemowym, wykonawca po wybraniu producenta systemów szklanych zobowiązuje go do wykonania rysunku warsztatowego i przedstawia do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi zgodnie z zapisami w części opisowej projektu. Na rysunkach a01 i a04 przedstawiono ogólny widok w rzucie i kładzie ściany pozwalający określić wymiary zabudowy. Dodatkowo w projekcie podano minimalny otwór drzwi 100x200 jednak zgodnie z częścią rysunkową preferowane jest rozwiązanie drzwi o wysokości 276 cm.

Pytanie 3

Czy nowo montowane skrzydła drzwiowe mają być odporne akustycznie? Nie ma o tym wzmianki w "zestawieniu stolarki" ani w opisie, pojawia się natomiast w przedmiarze, proszę o weryfikację. Proszę o podanie wymaganego współczynnika tłumienia hałasu Rw.

Odpowiedź:

Dwa nowe skrzydła nie są drzwiami akustycznymi, nastąpił błąd w przedmiarze.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców.

KANCLERZ

mgr inż. Wiesław Sikorski